

# SINTESIS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL SISTEMA HÍDRICO "LA QUEBRADA"

MES FECHA ENTE PARAMETROS LIMITES

DIQUE
PLANTA
CISTERNA Nº2
CISTERNA Nº3
CISTERNA Nº4
CISTERNA Nº5
CISTERNA Nº6
CISTERNA Nº7
CISTERNA Nº8
CISTERNA Nº9
CISTERNA Nº11
CISTERNA A
CISTERNA B
CISTERNA C
CISTERNA D
CISTERNA DEL PARQUECITO
SUBÁLVEO Nº1
SUBÁLVEO Nº2
SUBÁLVEO Nº3
POZO URQUIZA
POZO MALVINAS
POZO MONSERRAT
POZO LOS CANILLITAS
POZO VILLA DIAZ
POZO FARIAS
POZO CORRAL DE BARRANCAS



\*\* Valor por debajo del rango recomendado por la legislación e indica que el agua no previene la carie dental